Обновление прошивки контроллеров

13.11.2026 09:27:54

Печать статьи FAQ

Категория:	PlayVR::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	10:40:47, Втр 16 Июл, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

В SteamVR на пиктограмме контроллера появилась буква "i в кружке".

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для улучшения качества работы оборудования, рекомендуется иметь актуальную прошивку.

Обновление происходит путём подключения контроллера к игровой машине, для этого рекомендуется использовать съёмный провод от зарядок для контроллеров.

- Подключаете провод в USB порт игровой машины.
- Далее, для удобства, следует перевести эту игровую машину в режим Support mode.
- После подключения контроллера в SteamVR появится пиктограмма контроллера с буквой "i". При на ведении курсора мыши, появиться всплывающее окно, в котором можно выбрать обновление прошивки (также команду обновления прошивки можно вызвать нажатием правой кнопки мыши по той же пиктограмме).

После вызова этой команды, начнётся обновление, по окончанию обновления диалоговое окно оповестит вас об успешном завершении.